



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	H127701	Šroub hlavy	Bolt
2	J1510M	Upínací hlava	Chuck
3	127700003	Motor s převodem	Gearbox and motor assembly
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			
12	H127735	Spínač	Switch
23	HECHT001277BX	Akumulátor 2Ah	Battery 2Ah
	HECHT001278BX	Akumulátor 4Ah	Battery 4Ah
24	HECHT001277CH	Nabíječka	Charger