



Pozice	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
6	361000006	Displej	Display
7	361000007	Elektronika	PCB board
10	361000010	Motor otáčení	Rotation motor
12	361000012	Spínač	Switch
34	361000034	Pojistka	Fuse
45	361000045	Spínač	Switch
48	361000048	Dálkové ovládání	Remote control